

Date application : 2010
Equipement : Radiateur d'engin minier
Problème : Corrosion et percement boîte de retour



Vue générale



Meulage



Préparation au MBX



petits trous 'tête d'épingle'



Vue terminée