

**Date application :** 2012  
**Equipement :** Arbre d'hélice navire.  
**Problème :** Usure par contact de l'arbre d'hélice.



*Pièces avant traitement*



*Reconstruction de l'arbre avec un polymère de chez BELZONA 1111 S-METAL.*



*Enlèvement des adhésifs de masquage délimitant la zone à traiter.*



*Application terminée.*