

Date application : 2010
Equipement : Arbre de rotor « ROOTS »
Problème : Erosion de l'arbre par frottement



Vue générale



Chanfrein du défaut



Rechargement en rotation



Usinage du rechargement



Vue terminée