

**Date application :**

2011

**Équipement :**

Bac pétrolier

**Problème :**

Pas d'étanchéité pied de cuve et caniveau

**Solution:**

Belzona flexi membrane et 5811



Pied de cuve en flexi membrane.



Primaire Belzona



Caniveau de bac en Belzona 5811



2 couches de Belzona 5811



Vue d'ensemble pieds de cuve .