

Date application : 2011

Equipement : Chambre de captage

Problème : Maçonnerie délabrée / problème alimentaire



Vue générale avant



Absence de revêtement sur béton



Préparation de surface et revêtement étanchéité Belzona 3111 flexi membrane



Revêtement alimentaire Belzona 5811 DW2



Porte inox alimentaire pour sécuriser l'accès mais permettre relevé d'échantillon