

**Date application :** 2012  
**Equipement :** Passage de tuyauterie incendie  
**Problème :** Infiltration d'eau au niveau inférieur



etat initial



Insertion du support d'étanchéité



Préparation des surfaces pour l'assemblage



Application des primaires d'assemblages



Application terminée Flexible Membrane en BELZONA 3111