

Date application : 2012

Equipement : étanchéité des pieds de cloison

Problème : infiltration en pieds de cloison



Pied de cloison extérieur



Masquage et primaire



1<sup>ère</sup> couche de flexi membrane



2<sup>ème</sup> couche de flexi membrane



Revêtement d'étanchéité terminé