

Date application :

2012

Equipement :

Pieds de cuve

Problème :

Usure du revêtement d'étanchéité



Vue générale



Etat de surface après lavage



Rebouchage et primaire



1ère couche de flexi membrane



Travaux d'étanchéité en Belzona 3111 blanc