

# FICHE D'APPLICATION DE PRODUITS TECHNIQUES

**Date application :** JUILLET 2010  
**Equipement :** IUFM  
**Problème :** Dégradation des bétons et infiltrations de l'eau par l'extérieur de la cafétaria



Escalier d'accès avant



Escalier d'accès après



Etat d'un poteau avant



Etat final d'un poteau



Etanchéité en fibre et résine