

**Date application :** 2012  
**Equipement :** Manchettes.  
**Problème :** Colmatage des fluides véhiculés.



Manchettes avant travaux.



Intérieur à traiter.



Travaux terminés.



Après sablage application de deux couches de BELZONA 1341 SUPER METAL GLIDE.