

FICHE D'APPLICATION DE PRODUITS TECHNIQUES

Date application : 2012
Equipement : Mélangeur dégazeur
Problème : Usure précoce de l'arbre et des pales.



Mélangeur dégazeur



Rechargement de l'arbre en résine fibrée plus tissu.



Application d'un polymère résistant à l'abrasion, le BELZONA 1812



Haute résistance à l'abrasion.