

**Date application :** Décembre 2010  
**Equipement :** Bateau de plaisance  
**Problème :** Ancien revêtement en mauvaise état sur coque aluminium



Décapage ancien revêtement



Premier côté décapé



Fin du décapage



Fin des travaux